

Ejendomsmæssig forundersøgelse

Som del af forundersøgelsen for Hagensmølle Bæk er de fleste lodsejere ved de 3 projektområder blevet kontaktet pr. telefon. Resultaterne fra disse samtaler fremgår nedenfor fordelt på hvert projektområde.

På kortene fremgår vandløbs- og indsatsstrækninger med blå, grøn eller orange streger. Lodsejernes holdning til indsatserne fremgår af matriklen med grøn (for), gul (uafklaret eller neutral) og rød (imod).

Projektområde 1.1 – station 800-1300



Matrikel	Kommentar
1a, V. Lyby By, Lyby	Lodsejer var for projektet så længe, at det ikke ændrede afvandingen eller blokerede dræn. Dele af arealerne ned til vandløbet var allerede henlagt til natur.
6a, V. Lyby By, Lyby	Lodsejer var for projektet så længe, at det ikke ændrede afvandingen eller blokerede dræn.
1c, Trustrup By, Dølby	Matriklen har fornyeligt skiftet ejer. Det har ikke været muligt at skaffe nummeret til den nye ejer.
2d, Trustrup By, Dølby	Lodsejer var for projektet så længe, at det ikke ændrede afvandingen eller blokerede dræn.

Projektområde 1.2 – station 1480-1800

Matrikel	Kommentar
6o, V. Lyby By, Lyby	Lodsejer er ikke kontaktet telefonisk.
6a,5o,4p,7d, V. Lyby By, Lyby	Lodsejer var for projektet så længe, at det ikke ændrede afvandingen eller blokerede dræn. Lodsejer vil gerne indgå dialog ift. en evt. genslyngning.
1aa, Trustrup By, Dølby	Matriklen har fornyeligt skiftet ejer. Det har ikke været muligt at skaffe kontaktoplysninger til den nye ejer.
2d, Trustrup By, Dølby	Lodsejer var for projektet så længe, at det ikke ændrede afvandingen eller blokerede dræn. Lodsejer vil gerne indgå dialog ift. en evt. genslyngning.



Projektområde 2.1 – station 2400-3200

Matrikel	Kommentar
11f V. Lyby By, Lyby	Lodsejer var for projektet så længe, at det ikke ændrede afvandingen eller blokerede dræn.
1aa, Trustrup By, Dølby	Matriklen har fornyeligt skiftet ejer. Det har ikke været muligt at skaffe kontaktoplysninger til den nye ejer.
3b, Trustrup By, Dølby	Lodsejer var for projektet så længe, at det ikke ændrede afvandingen eller blokerede dræn.
5h,5b, Trustrup By, Dølby	Lodsejer var for projektet. Jorden har været lejet ud, men anvendtes ikke længe i omdriften udover høslæt.
6a,5d, Trustrup By, Dølby	Lodsejer var for projektet. Arealerne ved vandløbet var henlagt til naturformål.



Projektområde 3.1 – station 3700-4100




Matrikel	Kommentar
5, Intrup By, Lyby 15, Øksenvad By, Dølby	Lodsejer er ikke kontaktet telefonisk.
1i, Intrup By, Lyby	Det var ikke muligt at kontakte lodsejer telefonisk.
1b, Intrup By, Lyby 4i, Øksenvad By, Dølby 3k, 15c, Resen, Skive Jorder	Lodsejer var for projektet så længe, at det ikke ændrede afvandingen eller blokerede dræn.

Projektområde 3.2 – station 4670-4820



Matrikel	Kommentar
3i, 4i, Intrup By, Lyby	Det var ikke muligt at kontakte lodsejer telefonisk.
1m, Intrup By, Lyby	Lodsejer var for projektet så længe, at det ikke ændrede afvandingen eller blokerede dræn. Dele af arealet nær vandløbet var taget ud af omdrift.
1c, Intrup By, Lyby 17a, Resen, Skive Jorder	Lodsejer var for projektet så længe, at det ikke ændrede afvandingen eller blokerede dræn.

Projektområde 3.3 – station 4900-5282



Matrikel	Kommentar
1e, Intrup By, Lyby	Lodsejer var for projektet så længe, at det ikke ændrede afvandingen eller blokerede dræn.
1c, Intrup By, Lyby 7c, Ø. Lyby By, Lyby 17a, Resen, Skive Jorder	Lodsejer var for projektet så længe, at det ikke ændrede afvandingen eller blokerede dræn.